Vorig jaar november hebben de eerste besprekingen plaatsgevonden die moeten leiden tot de vervanging van het korfbalveld dat in 2026 tien jaar oud is.
Nu een jaar later is het dan zover. Twee weken geleden is begonnen met de veldrenovatie.
Grote vraag daarbij was natuurlijk hoe het komt dat over een meter of dertig een flinke ophoging is ontstaan, waardoor het eind laatste veldseizoen oppassen geblazen was om geen blessures op te lopen.

Na inrichting van het werkterrein en plaatsten van hekken zodat de kinderen van de BSO veilig buiten de werkomgeving konden blijven, kon begonnen worden met de eigenlijke werkzaamheden.
Het verwijderen van het kunstgras en de witte dempinglaag liep conform planning.





Vervolgens zijn alle stoeptegels die om het veld liggen gelift en zijn de stoepranden uitgegraven en allemaal op de juiste hoogte gebracht. Gelijktijdig werd een deel van de tegelvloer naast het clubhuis uitgegraven om daar een schoonloopingang in te maken.
Die er uiteindelijk zo uitziet:





Inmiddels was, o.a. na overleg met de gemeente en het uitzoeken hoe het nu precies zit met het waterbassin onder het veld (als je geïnteresseerd bent kun je op de website lezen hoe e.e.a is aangepakt), besloten om wat proefgleuven te graven. Al snel was de conclusie dat het veld werd opgedrukt door wat men wortelpruik noemt. Een cluster van wortels afkomstig van de bomenrij aan de overzijde (rug clubhuis) van het veld.

Maar hoe kan het dat deze wortelpruik pas optreedt ongeveer 10 meter uit de kant?

Voor de aanleg van het veld in 2016 kwam vanuit de KNKV de mededeling dat korfbal voortaan gespeeld zou worden op velden van 40*20 en niet meer op velden van 60*30. Dat gaf de gelegenheid om twee velden 40*20 aan te leggen, mits er 10 meter op de kopse kanten bijgevonden kon worden. Naar de bomenrij toe kon dat precies.
Er werd een deel van de betonrand afgezaagd zodat het veld er overheen kon worden gelegd. Op de foto van10 jaar terug is de aanleg van de extra benodigde ruimte en de gehalveerde betonrand te zien.




Wat is er nu gebeurd in de loop van de jaren. De wortels van de bomen zijn op zoek gegaan naar voedsel en hebben eerst 10 meter onder het worteldoek van de extra ruimte afgelegd, alvorens te stuiten op een betonnen (halve) rand. Dan kan het twee kanten op, maar de gemakkelijkste weg is natuurlijk naar boven (minder weerstand en rijkelijk veel water in het zand). Mede door het droge weer is de zoektocht naar water versneld en heeft de heuvel dit jaar en ook een deeltje vorig jaar kunnen ontstaan.

Hoe nu verder:
Rondom het veld zijn/worden wortelschotten aangebracht. Ook aan de rechterzijde staan bomen en ook daarvan zijn wortels in het veld gevonden.
Het deel van het veld dat is “geinfecteerd” wordt afgegraven. De lavalaag wordt opzij geschoven en het zand zal worden gefilterd, zodat er geen sporen van wortel in achterblijven. De drainage in het wortelgebied wordt vernieuwd, omdat nagenoeg alle drainagebuizen vol zaten met wortel.






Duidelijk is dat dit werk ongepland is en dat hiermee de planning zeker gaat uitlopen. Zaken die bijvoorbeeld nu geregeld moeten worden zijn een herkeuring van het zand, omdat het uit een risicogebied (Westerpark) komt (alhoewel het tien jaar geleden schoon is opgebracht) en toestemming om het over de weg te vervoeren. Daarnaast moet 200 meter extra drainage ergens op korte termijn gevonden worden.

Tot zover de stand van zaken op 18-11-2026